



## CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA

Klucz dynamometryczny jest precyzyjnym instrumentem stosowanym do uzyskiwania określonego momentu obrótowego. Służy do skręcania części złącznych gwintowanych tak, aby moment obrótowy połączenia był znany i odpowiedni dla rodzaju materiału i wytrzymałości snubu i nakrętki.

Zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach dłużeści i siły:

- 1 KGcm = 13,887 OZ<sup>2</sup>IN (uncja x cal)
- 1 KGcm = 0,387 LB<sup>2</sup>IN (funt x cal)
- 1KG<sup>2</sup>m = 9,80665 N<sup>2</sup>m (Newton x metr)
- 1FT<sup>2</sup>LB = 12 LB<sup>2</sup>FT (funt x stopa)
- 1dm<sup>2</sup>N = 14,16 OZ<sup>2</sup>IN (uncja x cal)

Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odblokować pokrętło mikrometryczne (I).

Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, aby „0” na skali pokreć pokrętło z pionową linią na ramieniu klucza (II). Pokrętło mikrometryczne obracaćgodnie z kierunkiem ruchu wskaźnika zegara, do momentu ustawienia zadanego momentu obrótowego. Zadany moment obrótowy jest ustawiony w momencie, gdy podziatka na pokrętłe mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza. (III)

Następnie należy zablokować pokrętło mikrometryczne (IV) oraz ustawić odpowiedni kierunek obrotu gryzuchotki, po tym klucz jest gotowy do użyciu.

Na zbiorniku klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie ustawnionego momentu jest sygnowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wyczucia kilku niewielkich uderzeń należy zaprzestać dokręcania.

Uwaga! Nie wolno kontynuować dokręcania śrub po tym jak klucz zsygnalizuje nastawiony moment obrótowy. Należy na to zwrócić szczególną uwagę podczas dokręcania z kierunkiem momentami.

Nie wolno nastawiać wartości momentu spora zakresu pomiarowego klucza.

Uwaga! Nie wolno stosować, żadnych przedłużen klucza, w celu wydłużenia ramienia, do którego przykłada się sila. Na przykład przez zastosowanie dodatkowej rury przedłużającej.

**PRZECHOWYwanIE KLUCZA**

Jeśli klucz nie będzie używany przez dłuższy czas należy nastawić minimalny zakres. Nie należy wykonywać pokrętła mikrometrycznego ponizej nastawy niższego momentu. Klucz wolno czuścić jedynie suchą miękką bawełnianą szmatką. Nie wolno używać jajichikkolwiek rozpuszczalników, czy innych cieczy. Gdyż mogą one wypłukać smar, którym fabrycznie jest naszaryowany mechanizm klucza.

**WZMACNIACZ MOMENTU OBROTOWEGO**

Wzmacniacz momentu obrotowego jest narzędziem umożliwiającym osiąganie momentów obrotowych za pomocą klucza dynamometrycznego fabrycznie nieprzygotowanego do osiągania takich wartości momentu. Jest to możliwe dzięki przekładni planetarnej, zamontowanej w głowicy wzmacniacza momentu.

Zasada działania wzmacniacza momentu obrotowego polega na tym, że ramie wzmacniacza należy zaprzeszec o nietuchony obiekt, o odpowiednio dużej wytrzymałości. Ramie wzmacniacza obraca się przeciwnie w stosunku do obrony klucza. W głowicy wzmacniacza występują 10% - 20% straty wartości momentu obrótowego, należę je uwzględnić w przypadku ustawiania momentu obrotowego na klucz'u dynamometrycznym.

Uwaga! Nie wolno przekraczać wartości maksymalnych momentów obrotowych wzmacniacza momentu. Może to doprowadzić do zniszczenia zarówno klucza jak i wzmacniacza. Przeciążony wzmacniacz może natęże zwalić stawiany opór, co może doprowadzić do obrażeń.

Wzmacniacz momentu nie jest przystosowany do pracy z urządzeniami udarowymi. Praca przy wysokich udarowych obciążeniami może doprowadzić do zniszczenia wzmacniacza.

Wzmacniacz momentu wolno czuścić jedynie suchą, miękką bawełnianą szmatką. Nie wolno używać jakikolwiek rozpuszczalników, czy innych cieczy. Gdyż mogą one wypłukać smar, którym fabrycznie jest naszaryowany mechanizm klucza.

Item no.	Driver	Min.	Max.	Length [mm]
YT-0750	3/8"	19	110	366
YT-0760	1/2"	42	210	470
YT-0761	1/2"	40	210	535
YT-0770	3/4"	100	500	865
YT-0771	3/4"	140	980	1230
YT-0767	1/2"	40	210	505

## OPERATIONAL OF TORQUE WRENCH

Choose the scale Nm or in-lbs. Unlock the torque wrench (I). Turn the upper edge of adjusting handle to the reading „0°” on the handle must align with the centerline of scale (II). Then turn clockwise to align the wanted torque on the adjusting handle with the centerline of scale (III). Soon as the required torque value is selected, set the fixing button (fixing casing) at LOCK position (IV).

After installing appropriate casing and fixing on the work piece, apply force on the handle of torque wrench and then stop applying force upon hearing „click” sound and at this time, the torque wrench will return to zero reset. Special attention should be paid when using lower torque for setting, i.e. it is necessary to stop applying force soon as reaching the preset torque.

Caution: After the first using or being left unused for longer time and it is required to use once again be sure to use higher torque to operate for 5-10 times so that the components within may be fully lubricated by the special-purpose lubricant oil. When it is not used, be sure to set the torque to the lowest value.

Do not keep applying pressure after reaching the preset torque, otherwise, the work piece may get damaged.

Before setting the torque value, check to see if the torque wrench is at LOCK or UNLOCK status.  
**WRENCH MAINTENANCE**  
Upon the ex-factory, the torque wrench has been calibrated and tested in providing accuracy as high as  $\pm 4\%$ . As such, it belongs to a kind of high-precision measuring instrument and only the well-trained professional can perform the service. Do not soak in any liquid to avoid affecting the lubrication inside.  
**USE OF THE TORQUE MULTIPLIER**  
The mechanical advantage in the use of your torque multiplier is derived from the planetary transmission within the gear head of the tool. With the torque multiplier reaction bar in a fixed position against a stationary object, and the input tool driving, the socket and fastener sees forces equalizing the ratio of the torque multiplier or combination of multipliers being used times the input force. Due to frictional losses in the gear train, a torque loss factor of 10% to 20% should be anticipated.  
In breaking a difficult or frozen fastener, the driving force is simple reversed, it is important to set the reaction bar against a strong stationary object. The reaction bar rotation is opposite the output force rotation. See sketch.  
Caution: Do not exceed the rated capacity of the model torque multiplier being used. Excessive input force may result in tool failure and sudden release of input drive. Torque multipliers are not intended for use with input forces from impact tools. High shock loads may cause damage to tool.

Indeks	Rozmiar zbiornika	Moment obrotowy [Nm]	Min.	Max.	Długość [mm]
YT-0750	3/8"	19	110	366	366
YT-0760	1/2"	42	210	470	470
YT-0761	1/2"	40	210	535	535
YT-0770	3/4"	100	500	865	865
YT-0771	3/4"	140	980	1230	1230
YT-0767	1/2"	40	210	505	505

## CHARAKTERYSTIK DES WERKZEUGS

Stellen Sie das Drehmoment wie folgt:  
1 KGcm = 13,887 OZ<sup>2</sup>IN  
1 KGcm = 0,387 LB<sup>2</sup>IN  
1KG<sup>2</sup>m = 9,80665 N<sup>2</sup>m  
1KG<sup>2</sup>m = 7,233 LB<sup>2</sup>FT  
1FT<sup>2</sup>LB = 12 LB<sup>2</sup>IN  
1dm<sup>2</sup>N = 14,16 OZ<sup>2</sup>IN

No.	Antrieb Nenngröße	Input	Output	Torque [Nm]	Output / Input	Length [mm]
YT-0750	3/8"	1/2" F	3/4" M	460	1400	31
YT-0761	3/4" F	1" M	900	2700	31	420
YT-0770	3/4"	1/2"	40	100	500	500
YT-0771	1/2"	40	140	40	210	210
YT-0767	1/2"	40	210	40	505	505

## BEDENKUNGSANLEITUNG FÜR DREHMOMENT-SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Setzen Sie das Fixiergehäuse auf ENTRIEGELN (I). Um 80 Nm ein zustellen, drehen Sie die obere Kante des Einstellgriffs auf „0“ auf dem Griff senkrecht mit der Mittellinie der Skalierung ausgerichtet sein muss (II). Drehen Sie dann den Griff nach rechts (Uhrzeigersinn), um die Ablesung „4“ auf dem Einstellgriff senkrecht mit der Mittellinie der Skalierung auszurichten, um 84 Nm zu erhalten (III). Obald der gewünschte Drehmomentwert eingestellt ist, setzen Sie den Fixierkopf (Fixiergehäuse) auf VERRIEGELN, wie in (IV).

Nach Installation der passenden Verkleidung und Fixierung am Werkstück über Sie solange Druck auf den Griff des Drehmomentschraubenschlüssels aus, bis Sie einen „Klicken“ hören, wobei sich dann der Drehmoment-Schraubenschlüssel auf Null zurücksetzt.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein niedrigeres Drehmoment eingestellt haben, nämlich, bei Erreichen des Voreingestellten Drehmoments darf kein Druck mehr ausgeübt werden.

Achtung: Bei erstmaliger Benutzung oder nach einer längeren Benutzungspause müssen Sie 5-10 Mal ein höheres Drehmoment eingestellt, damit die inneren Komponenten vom Spezialschlüssel ganz eingefettet werden. Vor dem Wegstellen des Werkzeugs müssen Sie das niedrigste Drehmoment einstellen. Nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments dürfen Sie keinen Druck mehr ausüben; andernfalls wird das Werkstück beschädigt.

## PROPERTIES OF THE TOOL

The torque spanner is a precise tool setting the torque. It has been designed to integrate connecting elements in such a manner that the torque of connection be known and appropriate for the kind of material and the strength of the screw and the nut.

Conversion of various torque unit of measure:  
1 KGcm = 13,887 OZ<sup>2</sup>IN  
1 KGcm = 0,387 LB<sup>2</sup>IN  
1KG<sup>2</sup>m = 9,80665 N<sup>2</sup>m  
1KG<sup>2</sup>m = 7,233 LB<sup>2</sup>FT  
1FT<sup>2</sup>LB = 12 LB<sup>2</sup>IN  
1dm<sup>2</sup>N = 14,16 OZ<sup>2</sup>IN

